老系统 1.2M 跌落申请指南


1. 登录

登录：https://cx.ghs.cn/WE/Login.aspx 输入客户账户+密码后，点击【登录】。



2. 通道勾选


选择序号【6】锂电池检测/UN38.31.2M 跌落等。



3. 具体步骤

3.0 客户声明

勾选同意上述条款，并点击【下一步】。



3.1 第一步


1）填写生产单位：建议中英文都写。

2）电池名称及型号：


- 如果单独电池运输，请按 UN38.3 测试报告名称填写，保持一致；
- 如果设备内含电池运输，请按格式：
- 设备名称+设备型号+内含+电池名称+电池型号+电压+容量+Wh；举例：洗地机 A001 内含可充电锂电池 B001 3.6V 2.0Ah 7.2Wh

3）检测方法：勾选 1.2m 跌落测试项目。

4）点击保存，并点击下一步。



3.2 第二步



1）勾选电池种类

序号	电池样品的种类	解释说明	举例
1	锂离子电池	可充电圆柱形/棱柱形电芯/单电芯电池，或由其组合成的电池组	18650、26650、18500等；或其组成的电池组
2	聚合物锂电池	可充电袋装/软包/铝塑/方形电芯/单电芯电池，或由其组合成的电池组	手机电池、平板电脑电池等
3	锂金属电池	负极为金属锂的电池/电池组	CR2032 、 BR2016 、 ER17500 等
4	锂合金电池	负极（或正极）含有锂与其他金属（如铝、镁、锡、硅等）形成的合金，而非纯锂单质或纯碳材料。	ML2032、VL2032 等

当不确定的时候，可以先勾选一个，实验室可在收到样品后确认。

2） 内包装、外包装、衬垫材料

请按实际包装材料填写，如不确定，可参考堆码申请信息。

3） 整箱重量：是指出货一箱的毛重重量。

4） 包装箱尺寸：外箱的长×宽×高。

5） 内含电池数量：按实际一箱的个数填写。

6） 运输方式：无需勾选。

7） 运输时电池放置方式：根据实际勾选

填写完成后，点击【保存】，再点击【下一步】。

3.3 第三步

1）填写委托单位中英文、联系人信息、报告邮寄信息、委托说明信息等；

2）点击【保存】，并点击【下一步】。


3）委托单位是报告持有方，对送样真实性负责

4）请填写联系人信息，一定要正确，保证能联络上




3.4 第四步

上传 UN38.3 测试报告，或试验概要，或不上传文件，直接点击【完成】



提交完成后，生成预约单，请点击【标签】二字，跳出预约单，截图打印，盖章，与样品一起寄送。





4. 联系方式

1）接收地址：上海市普陀区光复西路 2779 号接待大厅电池业务组，02131765555，邮编 200062，样品接收邮箱：battery@ghs.cn 电池业务组。

2）跌落客服团队：dl@ghs.cn 负责进度、问题咨询等。